

КК УУЗЗВТЬ

218320

УУУКЫЛЫЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

В ДОПОЛНЕНИЕ К ИНФОРМАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ № 12 ОТ 08.09.2017 № ИСХ-20543/02 ОТНОСИТЕЛЬНО АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ (АВАРИЯ), ПРОИСШЕДШЕГО 02.09.2017 В РАЙОНЕ Н.П. ТУРИНСКАЯ СЛОБОДА, СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО РАЙОНА, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ЕЭВС САМОЛЕТОМ ТР-3301 RA-40462 КОМИССИЕЙ МАК ПРЕДЛОЖЕНЫ К РЕАЛИЗАЦИИ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

«ИНФОРМАЦИЮ ОБ АВИАЦИОННОМ ПРОИСШЕСТВИИ ДОВЕСТИ ДО ЭКСПЛУАТАНТОВ АОН И ЧАСТНЫХ ЛИЦ.

НА САМОЛЕТАХ ТР-301 С ДВИГАТЕЛЕМ ВАЛЬТЕР М-601 ПРОВЕСТИ РАЗОВУЮ ПРОВЕРКУ СОСТОЯНИЯ ТЯГИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ПОДКАПОТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ВНЕШНИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, КОНТРОВКИ, А ТАКЖЕ СОСТОЯНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ВТУЛОК».

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ДОНЕСЕНИЕ ОБ АВИАЦИОННОМ ПРОИСШЕСТВИИ ОПУБЛИКОВАНО В СУТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ЗА 15.09.2017.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

НАЧАЛЬНИК УИБП

С.С. МАСТЕРОВ

Огарков М.А.
(495) 645 85 55 доб. 5235

21.09.2017

21.09.17

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are smaller initials, possibly 'Вад'.

КК УУЗЗВТЬ

УУУКЫЛЫЬ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

КРОМЕ ТОГО, НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МАК В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
ОПУБЛИКОВАН ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИИ ЕЭВС САМОЛЕТА ТВС-2МС RA-2099G,
ПРОИСШЕДШЕЙ 02.06.2017 В Г. УЛАН-БАТОР (МОНГОЛИЯ).

С ЦЕЛЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ПРЕДЛАГАЮ
РУКОВОДИТЕЛЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОСАВИАЦИИ ДОВЕСТИ
НАСТОЯЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДО ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ, ЭКСПЛУАТАНТОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ
ОПЕРАТИВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИССИЙ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ.

КОНЕЦ МАСТЕРОВ.

НАЧАЛЬНИК УИБП

С.С. МАСТЕРОВ

Огарков М.А.
(495) 645 85 55 доб. 5235

21.09.2017

21.09.17